

AutoCAD Course

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)
Phone : 01112550515
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء




LIST

2

* هو أمر لتحديد قائمة بخواص الشكل المرسوم .

1



2



3

```
AutoCAD Text Window - Drawing1.dwg
Edit
Command: _TEXTEDIT
Command:
Command: _erase 1 found
Command: LI
LIST
Select objects: 1 found
Select objects:
LWPOLYLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1cd
Closed
Constant width 0.0000
area 44.6181
perimeter 33.4907
at point X= 18.1135 Y= 14.2096 Z= 0.0000
at point X= 31.5343 Y= 14.2096 Z= 0.0000
at point X= 31.5343 Y= 10.8850 Z= 0.0000
at point X= 18.1135 Y= 10.8850 Z= 0.0000
Command:
```

نوع الطبقة

نوع الشكل فالْمُسْتَطِيل هُنا مُغْلَق

مساحة الشكل

مُحيط الشكل

إحداثيات

نقاط

الشكل